

CATASTO DELLE GROTTA D'ITALIA

CENSIMENTO DELLE CAVITA'
CON RISCHI AMBIENTALI

N° CATASTO	ER-RE 205	AREA CARSICA	ER - ZMS
NOME	RISORGENTE DEL TORRENTE DORGOLA		
COMUNE	CASTELNUOVO NEI MONTI	LOCALITA'	PIANELLO

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ACCERTATA

Inquinamento da scarichi liquidi urbani e zootecnici.
 La cavità e la risorgente di una ansa ipogea (il torrente accostandosi ai gessi perde parte delle sue acque che, dopo aver percorso un tratto ipogeo, riemergono a valle) con andamento quasi orizzontale. Gli inquinanti solidi in sospensione tendono ad accumularsi per essere liberati in grande quantità in periodi di piena nel sottostante fiume Secchia.

FONTE DELLE INFO	Osservazioni dirette del Gruppo Speleo Paleontologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia dal 1984
INDIRIZZO:	
DISPONIBILITA':	

INTERVENTO EFFETTUATO

Il Comune sta costruendo un nuovo depuratore che dovrebbe migliorare la situazione attuale. Il fenomeno è monitorato dall'ARPA.

firma del responsabile del catasto	INQUINAMENTO
Formella William	

ALLEGATI		
RILIEVO	FOTO	ALTRO